

Publié le 11 décembre 2021 à 12h44

# Importante fuite de gaz à Ploemeur



Un périmètre de sécurité a été mis en place à Ploemeur en raison d'une importante fuite de gaz. (Le Télégramme/Mireille Melon)

Lecture : 1 minute.

**Un périmètre de sécurité a été mis en place à Ploemeur (56) en raison d'une fuite de gaz.**

Une importante fuite de gaz s'est déclarée ce samedi matin, rue des Plages, à Ploemeur (56). Un périmètre de sécurité a été mis en place sur près de 800 m sur cet axe très fréquenté. Les riverains sont confinés chez eux. « Une dizaine de maisons individuelles sont concernées », souligne le maire, Ronan Loas, présent sur site. Une dizaine de sapeurs-pompiers - dont l'unité de risques technologiques de Lorient - ont été engagés et deux équipes de GRDF sont également à pied d'œuvre.





Sapeurs-pompiers et GRDF sont sur place. (Le Télégramme/Mireille Melon)

Selon les premiers éléments, la fuite de gaz serait due à un panneau de signalisation, planté dans le sol, qui aurait perforé une canalisation. Alors que le gaz se répand dans le sol, une équipe de GRDF tente de localiser précisément la fuite. Une déviation a été mise en place par la police.